



Asociación de Vecinos San Juanillo

C/Infanta Isabel - 2 -34003 Palencia

CIF: G34 019 729 tfn.: 979 07 08 58 - 692 00 65 09

INFORME URBANÍSTICO 9 DE NOVIEMBRE DE 2016

Las motivaciones de este informe se centran en tres aspectos:

- Durante un largo tiempo la Asociación de Vecinos San Juanillo permaneció inactiva por lo que no se trasladaron al Ayuntamiento las necesidades urbanísticas del barrio, razón por lo cual se han acumulado los problemas sin resolver. En principio pretendemos que sean conocidos por las concejalías competentes.
- Ante la inminencia de aprobación de los presupuestos, creemos necesario informar de todos estos asuntos con el fin de que pudieran ser contemplados en el capítulo de inversiones y en la medida de sus posibilidades.
- El propósito de mantener contacto permanente con la Institución local. En este sentido, nuestro objetivo es de que el barrio de San Juanillo goce del mismo trato que otras zonas de la ciudad más o menos céntricas y se resuelvan deficiencias que, sin suponer grandes inversiones, pongan solución a las mismas. Al mismo tiempo sugerimos algunas de esas soluciones según nuestro criterio.

Relación de deficiencias observadas



- Calle Los Olmos, frente al bar La Reja, hay una arqueta con baldosas levantadas que se ha señalado hace tiempo con el propósito de reparación y que ha sido abandonado. Asimismo la misma calle precisa asfaltado en toda su longitud.

- Deterioros generales en Calle Los Olmos.




- Calle Alonso París. Hay varias arquetas por debajo del nivel del asfaltado. Asimismo en cruce con C/ Eugenia de Montijo hay un gran desnivel que perjudica el paso de vehículos. Sería necesario asfaltar esta calle hasta Alonso París



- Badén antinatural en el cruce C/ Eugenia de Montijo y Alonso París.

- Calle Hermanos López Franco, toda ella precisa asfaltado.



- Plaza San Juanillo.
Reparación o reconstrucción de la fuente y alrededores, tema ya tratado en otra ocasión.



- Avd. Derechos Humanos. Varias arquetas descolocadas.



- Avd. Campos Góticos. Sería aconsejable la colocación de un semáforo a la altura del paso junto a la gasolinera.



- Calle Las Encinas. Necesita asfaltado total.




- Calle Los Trigales. Necesita asfaltado total.

- Parque Los Robles. Necesita reparaciones varias.



- Esquina Los Robles con Los Vacceos. Sustituir las baldosas de pizarra por un embaldosado más convencional y permanente a salvo de deterioros como los sufridos anteriormente.

- Avd. Los Vacceos, frente al nº 7. Precisa ampliación de paso peatonal que atraviesa los jardines.





- Avd. Vaceos, esquina con C/ Acacias necesita un paso de cebra.

- Avd. Vaceos, esquina Los Olmos. Paso de cebra.



- Parque Los Abetos, esquina C/ Los Olmos, reparación de arqueta.

- Calle Infanta Isabel. Asfaltado completo.






- En la Calle Las Acacias, cruce con Los Álamos con frecuencia se producen colisiones . El problema es que no se respeta el “ceda el paso”. Proponemos badén en paso de cebras.

- Esperamos se dé un uso al terreno junto al polideportivo. Proponemos que sea de carácter deportivo acompañado de aparcamiento.



- Debido a los continuos atascos ocasionados en el colector general que cruza a lo largo de la calle Concha Espina y como consecuencia de su rotura, han



tenido que intervenir en numerosas ocasiones para su limpieza. Dado que cada vez se encuentra en peores condiciones, ocasionando atascos en el colector general y humedades en diversas viviendas, solicitamos se estudie el caso para quitar los árboles situados a lo largo de la calle que son los causantes de la rotura de las mencionadas tuberías.

- Deterioro de arquetas en la Plaza de Toros.



- En la calle Los Sauces piden los vecinos que se rebajen los bordillos como se ha hecho en otras calles del entorno.
Se adjunta copia del escrito remitido por los vecinos afectados.




- Habría que encontrar algún medio para evitar en lo posible las suciedades de las palomas y, en su lugar limpiar periódicamente. ¿Para qué queremos bancos, si queremos palomas?.



- En general, cuando se realiza una obra, que se deje todo como estaba antes de acometerse.

- Cruce C/ Acacias con Avd. Vaceos. Pavimento hundido y arquetas desniveladas.





- Tras la Plaza de Toros existe un espacio digno de adecentar, plantar árboles, colocar bancos, etc para hacer de la zona un lugar de esparcimiento.

- Lamentable estado de arqueta en la vía de servicio frente a Plaza de Toros.




- A la altura de Residencia Doña Sol en Avd. Derechos humanos, los vecinos solicitan se siembre césped como en el bloque frente al hotel AC.

...y otras muchas.







Palencia, 14 de noviembre
2016